KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO
NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa

Kaplica pw. Św. Andrzeja Boboli wraz z ogrodzeniem (dawny kościół ewangelicki w Gieskach)

2. Czas powstania

1911 rok

3. Miejscowość

GIESKI

4. Adres (ulica, nr posesji)

działka nr ew. 110 obręb Gieski

5. Przynależność administracyjna

województwo: **łódzkie**

powiat: **piotrkowski**

gmina: **Rozprza**

6. Współrzędne geograficzne

51°16'42"N 19°34'32"E

7. Użytkowanie obecne

Funkcje sakralne - kaplica rzymsko-katolicka


8. Stan zachowania

dostateczny

9. Materiały graficzne



Widok od strony południowo - wschodniej



mapka lokalizacyjna (skala 1 : 5000)

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Opis: Kościół jednonawowy, założony na rzucie prostokąta z przylegającymi od północy trójbocznie zamkniętym prezbiterium i niewielką zakrystią oraz od frontu niedużą kruchtą. Korpus nawowy przykryty jest dachem dwuspadowym pokrytym oryginalną dachówka ceramiczną (prod. Leon Bojańczyk Włocławek), w obrębie prezbiterium oraz zakrystii występują dachy wielospadowe pokryte blachą. Obiekt został wzniesiony z kamienia oraz cegły pełnej ceramicznej. Ściany zewnętrzne korpusu głównego oraz prezbiterium wykonane są z kamienia, natomiast detale architektoniczne wykonano z cegły – ceglane obramienia okien i otworów drzwiowych, przypory zewnętrzne, naroża elewacji oraz cokół i gzyms wieńczący. Kruchta oraz zakrystia wzniesione zostały z cegły. Wszystkie elewacje kościoła są nietynkowane. Od frontu do kruchty kościoła prowadzą drzwi zamknięte łukiem odcinkowym. Nad drzwiami zlokalizowany jest ceglany portal zamknięty ostrołukowo z okulusem doświetlającym kruchtę. Elewacja kruchty zamknięta jest trójkątną ścianą szczytową zwieńczoną trzema ceglanymi sterczynkami (dwiema skrajnymi i jedną szczytową wieńczącą metalowy krzyż). Kruchtę przykrywa dwuspadowy mały daszek przykryty blachą. Ponad kruchtą fasadę kościoła zdobi kompozycja trzech wysokich prostokątnych okien zamkniętych ostrołukowo (doświetlających chór) wkomponowanych w jedną dużą oprawę ceglaną. Fasadę kościoła zamyka trójkątna ściana szczytowa zwieńczona niedużą wieżą o kwadratowym przekroju przykrytą blaszanym strzelistym hełmem. Elewacje boczne kościoła posiadają po cztery osie, które wyznaczone są rzędami okien – od wschodu 4 okna zamknięte ostrołukowo, od zachodu 3 okna o analogicznym kształcie oraz okulus). Wnętrza kościoła zachowane bez większych przekształceń – zachowane oryginalne posadzki z lastriko z motywami dekoracyjnymi w formie gwiazd, schody, stolarka okienna i drzwiowa, chór oraz więźba dachowa – półotwarta z pułapem trapezowym (o profilowanych elementach konstrukcyjnych). Kościół otoczony jest murowanym ogrodzeniem wzniesionym z kamienia oraz cegły ceramicznej nawiązując do konstrukcji ścian zewnętrznych kościoła. Obiekt został wzniesiony przez osadników niemieckich, pierwotnie pełnił funkcje kościoła ewangelickiego podlegającego parafii ewangelicko – augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W 1945 roku został oddany we władanie kościoła katolickiego - w chwili obecnej jest w użytkowaniu parafii rzymsko-katolickiej w Niechcicach, pełniąc funkcję kaplicy. Obiekt przedstawia cenny zarówno pod względem historycznym, jak i architektonicznym przykład architektury sakralnej regionu - cechuje go wysoki stopień autentyzmu oraz brak znaczących przekształceń. Stanowi on materialne świadectwem czasów osadnictwa niemieckiego, które występowało na tym terenie w okresie XIX i pocz. XX wieku.

Zagrożenia:

- pogarszający się stan techniczny wymagający prac konserwatorskich
- dotychczasowy brak ochrony konserwatorskiej oraz przeprowadzane samowolne prace remontowe bez nadzoru konserwatorskiego

Najpilniejsze postulaty:

- kompleksowa naprawa w obrębie partii przycokołowej
- przywrócenie zdemontowanej dachówki w obrębie części frontowej korpusu głównego.
- przeprowadzenie całościowych prac o charakterze konserwatorskim.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Opr.: Wojciech Rydzek, WUOZ w Łodzi, wrzesień 2022 r.

W. Rydzek