

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

Radomsko

1. Nazwa

DAWNY DOM CADYKA W RADOMSKU

2. Czas powstania

II poł. XIX wieku

9. Materiały graficzne

4. Adres (ulica, nr posesji)

ul. Przedborska 9

(działka nr ew. 134/6 obręb 0018)

5. Przynależność administracyjna

województwo: łódzkie

powiat: radomszczański

gmina: Radomsko

6. Współrzędne geograficzne


N: 51°04'06.49" E: 19°26'48.12"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

Obiekt w złym stanie technicznym



10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Opis: Obiekt powstał najprawdopodobniej w latach 80-tych XIX wieku. Był miejscem zamieszkania ważnych dla społeczności żydowskiej osób – cadyka Salomona Rabinowicza oraz jego rodziny. Salomon Rabinowicz był od 1843 roku założycielem chasydzkiej dynastii cadyków Radomsk, która istniała do 1942 roku. Budynek jest murowany, podpiwniczony, założony na rzucie litery „L” z krótszą elewacją od ul. Przedborskiej, dłuższą od ul. Joselewicza, wzniesiony na fundamencie z cegły ceramicznej. Budynek od frontu parterowy z poddaszem - w głębi piętrowy kryty dachem wielospadowym. Elewacja frontowa (południowa) parterowa na cokole zwieńczona małym gzymsem uskokowym; 5-osiowa z wejściem w osi centralnej. Otwory okienne prostokątne, przebudowane różnej wielkości. Elewacja zachodnia piętrowa, 8-osiowa gładko tynkowana; elewacje północna i wschodnia – szczytowe. Elewacja północna budynku frontowego piętrowa, 3-osiowa. Od zachodu parterowa dobudówka. W oficynie bocznej od strony podwórza na piętrze drewniana zabudowana galeria z balustradą o dekoracyjnej formie. Aktualnie obiekt pomimo skromnej (bezstylowej) formy oraz zaawansowanej degradacji posiada walory o wyjątkowym znaczeniu lokalnym i historycznym związane z kulturą żydowską Radomska. W związku z powyższym oraz faktem iż obiekt stanowił miejsce zamieszkania oraz prywatną bóżnicę cadyków Rabinowiczów, został on objęty ochroną konserwatorską na poziomie wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zagrożenia:

- zagrożenie zniszczeniem
- pogarszający się stan techniczny zachowania budynku wymagający natychmiastowych prac remontowo-konserwatorskich,
- dotychczasowy brak ochrony konserwatorskiej
- długi brak użytkowania obiektu

Najpilniejsze postulaty:

- kompleksowe prace zabezpieczające obiekt przed postępującą degradacją prowadzącą do zniszczenia obiektu oraz katastrofy budowlanej
- przeprowadzenie całościowych prac o charakterze budowlano-konserwatorskim

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Opr.: Wojciech Rydzek, WUOZ w Łodzi, maj 2021 r.

INSPEKTOR
Wojciech Rydzek